

Kostol Panny Márie Karmelskej

Obnova havarijného stavu krovu a
šindľovej krytiny 2015

Situácia

Strecha kostola P. Márie Karmelskej vykazovala opticky zjavne známky havarijného stavu šindľovej strechy. Šindľová krytina sa rozpadala, cez otvory zatekala voda do vnútra objektu. Šindľová krytina bola z roku 1959, čiže vydržala 56. rokov. Na kostole nebol vybudovaný zvodový systém dažďovej vody, čím voda podmýva základy kostola a spôsobuje vlhkosť múrov. Na štíte strechy nad vstupom je nástrešník, ktorý bol značne skorodovaný a poškodený.

Cieľom rekonštrukcie obnovy krovu a šindľovej krytiny bolo zvrátiť súčasný negatívny stav kostola, v ktorom sa z dôvodu zničenej šindľovej strešnej krytiny postupne znehodnocoval krov objektu a aj interiér kostola. Pri rekonštrukcii sa opravil i nástrešník na hrebenu strechy kostola a urobil sa návrh nového kríža, s baníckymi insígniami, ktorý sa dal vykovať. Nový kríž a aj nástrešník urobil umelecký kováč Marián Volentier.

Farnosť Banská Belá v roku 2015 podala žiadosť na Ministerstvo kultúry SR o štátnu dotáciu. Farnosť získala z MKSR dotáciu 30 tisíc eur. V tejto sume sa :

- opravil krov,
- vymenil šindel za nový z červeného smreku,
- montáž zvodového systému odkvapov a žlabov
(Zhotoviteľ: Štefan Grech – Tatranský šindel)
- vypracoval statický posudok a návrh sanácie krovu
(Spracovateľ: Ing. Vladimír Kohút)



Stav pred realizáciou





Stav pred realizáciou




Rekonštrukcia






Rekonštrukcia





Rekonštrukcia





Rekonštrukcia

Rekonštrukcia



Svojpomocné vyčistenie krovu kostola



